


DATI DI PORTANZA

CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO



F FRECCIA - L LUCE

MAGLIA	LUCE		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	mm		kg/m ²														

E 3011	L 500	F	1,4	2,8	4,2	5,6	7,0	8,4	9,8	11,2							
	L 750	F	7,1	14,2	21,4												
	L 1000	F	22,5														
	L 1250																
	L 1500																

E 3014	L 500	F	0,8	1,7	2,6	3,5	4,4	5,3	6,2	7,0	7,9	8,8	10,6				
	L 750	F	4,4	8,9	13,4	17,9											
	L 1000	F	14,1	28,3													
	L 1250	F	34,6														
	L 1500																

PT 1	L 500	F	0,2	0,5	0,8	1,1	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,5	4,1	4,7	5,3	5,9
	L 750	F	1,4	2,9	4,4	5,9	7,4	8,9	10,4	11,9	13,4	14,9					
	L 1000	F	4,7	9,4	14,1	18,8	23,6										
	L 1250	F	11,5	23,0	34,6												
	L 1500	F	23,9	47,8													


PT 3	L 500	F	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,6	1,8	2,1	2,4	2,6
	L 750	F	0,6	1,3	2,0	2,7	3,4	4,0	4,7	5,4	6,1	6,8	8,1	9,5	10,9	12,2	13,6
	L 1000	F	2,1	4,3	6,4	8,6	10,7	12,9	15,0	17,2	19,4	21,5					
	L 1250	F	5,2	10,5	15,7	21,0	26,3	31,5									
	L 1500	F	10,9	21,8	32,7												

PT 4	L 500	F	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1
	L 750	F	1,0	2,1	3,1	4,2	5,3	6,3	7,4	8,4	9,5	10,6	12,7	14,8	16,9	19,0	
	L 1000	F	3,3	6,7	10,0	13,4	16,7	20,1									
	L 1250	F	8,1	16,3	24,5												
	L 1500	F	16,9	33,9													

SP 2A	L 500	F	0,8	1,6	2,5	3,3	4,1	5,0	5,8	6,7	7,5	8,3	10,0				
	L 750	F	4,2	8,4	12,7	16,9											
	L 1000	F	13,4	26,8													
	L 1250	F	32,7														
	L 1500																

Disporre sempre le diagonali maggiori nel senso della luce - frecce massime consigliabili contenute in 1/50 della luce libera.

CARICO CONCENTRATO



F FRECCIA - L LUCE

MAGLIA	LUCE		40	60	80	100	120	140	180	220	260	300	340	380	420	460	500
	mm		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg

E 3011	L 500	F	1,5	2,3	3,1	2,9	4,7	5,5	7,1	8,7	10,3						
	L 750	F	3,5	5,3	7,1	8,9	10,7	12,5	16,1								
	L 1000	F	6,3	9,5	12,7	15,9	19,1	22,3									
	L 1250	F	9,9	14,9	19,9	24,9	29,9										
	L 1500	F	14,3	21,5	28,7	35,9											

E 3014	L 500	F	1,3	2,0	2,7	3,4	4,1	4,8	6,2	7,6	9,0	10,4					
	L 750	F	3,1	4,6	6,2	7,8	9,3	10,9	14,0	17,1							
	L 1000	F	5,5	8,3	11,1	13,8	16,6	19,4									
	L 1250	F	8,6	13,0	17,3	21,6	26,0										
	L 1500	F	12,4	18,7	24,9	31,2											

PT 1	L 500	F	0,7	1,1	1,5	1,9	2,3	2,7	3,5	4,3	5,1	5,9	6,7	7,5	8,3	9,1	9,9
	L 750	F	1,7	2,6	3,5	4,4	5,3	6,2	8,0	9,8	11,6	13,4	15,2	17,0			
	L 1000	F	3,1	4,7	6,3	7,9	9,5	11,1	14,3	17,5	20,7	23,9					
	L 1250	F	4,9	7,4	9,9	12,4	14,9	17,4	22,4	27,4							
	L 1500	F	7,1	10,7	14,3	17,9	21,5	25,1	32,3								

PT 3	L 500	F	0,4	0,7	0,9	1,2	1,4	1,7	2,2	2,4	3,2	3,6	4,1	4,6	5,1	5,6	6,1
	L 750	F	1,1	1,6	2,2	2,7	3,3	3,8	4,9	6,0	7,2	8,3	9,4	10,5	11,6	12,7	13,8
	L 1000	F	1,9	2,9	3,9	4,9	5,9	6,8	8,8	10,8	12,8	14,7	16,7	18,7	20,6	22,6	
	L 1250	F	3,0	4,6	6,1	7,6	9,2	10,7	13,8	16,9	20,0	23,0	26,1				
	L 1500	F	4,4	6,6	8,8	11,0	13,3	15,5	19,9	24,3	28,8	33,2					

PT 4	L 500	F	0,6	0,9	1,2	1,6	1,9	2,2	2,8	3,5	4,1	4,8	5,4	6,0	6,7	7,3	8,0
	L 750	F	1,4	2,1	2,8	3,6	4,3	5,0	6,4	7,9	9,3	10,8	12,2	13,7	15,1	16,5	
	L 1000	F	2,5	3,8	5,1	6,4	7,6	8,9	11,5	14,1	16,6	19,2	21,8				
	L 1250	F	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	18,0	22,0	26,6						
	L 1500	F	5,7	8,6	11,5	14,4	17,3	20,2	25,9	31,7							

SP 2A	L 500	F	1,5	2,3	3,1	2,9	4,7	5,5	7,1	8,7	10,3						
	L 750	F	3,5	5,3	7,1	8,9	10,7	12,5	16,1								
	L 1000	F	6,3	9,5	12,7	15,9	19,1	22,3									
	L 1250	F	9,9	14,9	19,9	24,9	29,9										
	L 1500	F	14,3	21,5	28,7	35,9											

Disporre sempre le diagonali maggiori nel senso della luce - frecce massime consigliabili contenute in 1/50 della luce libera.